

Feilsøking

1. **Progress bar stuck:** finnes div. løsninger på dette, her er de som har fungert for meg tidligere
 - a. Ikke bruk ferdige parametere, legg inn tall manuelt
 - b. Senk speed dersom den er veldig høy (typ 600)
2. **Frame slop:** Laserkutteren kommer ikke til å kutte ut hele designet
 - a. Skru av og på laserkutteren
 - b. Eller trykk på "Frame" knappen på kutteren